

# Questions?

¿Preguntas? Des questions? Fragen?

## Contact us.

Contacta con nosotros. Contactez-nous. Kontaktieren Sie uns.

1-910-695-7223

support@paceworldwide.com

## Visit us at:

Visitanos en, Visitez-nous à, Besuchen Sie uns auf:

[www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com)

[www.facebook.com/paceworldwide.com](https://www.facebook.com/paceworldwide.com)

[www.youtube.com/paceworldwide.com](https://www.youtube.com/paceworldwide.com)

## Search our manuals online.

Busque nuestros manuales en línea.  
Recherchez nos manuels en ligne.  
Durchsuchen Sie unsere Handbücher online.

<https://paceworldwide.com/manuals>

## Manuals QR Code



# The SensaTemp<sup>®</sup> Quick Start Guide

Manual de Inicio Rápido  
Manuel de Démarrage  
Schnellstartanleitung



## 1 Select compatible SensaTemp® handpiece\*

- Conecte una herramienta de mano compatible.
- Sélectionnez le fer pour un canal d'alimentation compatible.
- Wählen Sie das passende Handstück (LötKolben) zur passenden Heizleistung aus.



PS-90 (SensaTemp®)  
P/N 6010-0131-P1




All SensaTemp®  
connectors are black.

\* Please see page 8 for compatibility chart / Consultez la página 8 para ver la tabla de compatibilidad / Veuillez consulter la page 8 pour le tableau de compatibilité / Siehe Seite 8 für Kompatibilitätstabelle


## 2 Align notch & turn locking ring counterclockwise.

- Alinee y gire el anillo de bloqueo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Alignez et tournez l'anneau de verrouillage dans le sens anti-horaire
- Handstück-Stecker an der Einkerbung ausrichten; anschließend den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn drehen.




## 3 Plug in handpiece.

- Conecte la herramienta de mano.
- Connectez le fer.
- Handstück anschließen.



## 4 Turn ring clockwise to lock.

- Gire el anillo en el sentido de las agujas del reloj para bloquear.
- Tourner l'anneau dans le sens horaire pour verrouiller
- Sicherungsring im Uhrzeigersinn drehen.



## 5 Insert compatible tip into handpiece.\*\*

- Inserte la punta compatible en la herramienta.
- Insérez une panne compatible dans le fer.
- Geeignete Lötspitze in das Handstück stecken.



\*\* Please see page 9 for tip selections; full list of available tips can be found at [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com) / Consultez la página 9 para ver las selecciones de puntas; la lista completa de puntas disponibles se puede encontrar en [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com) / Veuillez consulter la page 9 pour les sélections de pannes, la liste complète des pannees disponibles est disponible sur [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com) / Auf Seite 9 finden Sie eine Auswahl an Lötspitzen. Eine vollständige Liste der verfügbaren Lötspitzen finden Sie unter [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com)

## 6 Fully insert brass tip cleaner in cubby. Add water to sponge.

- Inserte completamente el limpiador de puntas de latón. Agregue agua a la esponja.
- Insérez complètement la brosse de nettoyage en laiton. Mouillez l'éponge.
- Reinigungsschwamm einsetzen. Schwamm mit VE-Wasser befeuchten.



## 7 For Vacuum, plug into bottom right port.\* For Hot-Air, plug into pressure port.

- Para aspiración, conecte el enchufe en la portilla inferior derecha.\* Para aire caliente, conecte el enchufe en el selector.
- Pour Aspiration, branchez dans la prise en bas, à droite.\*
- Pour Air-Chaud, branchez dans la prise pour pression.
- Schließen Sie zum Absaugen den Stecker am unteren rechten Anschluss an.\* Stecken Sie für Heißluft den Stecker in den Wahlschalter.



\* Vacuum requires VisiFilter, do not use with pressure port.

## 8 Plug power cord into back of system.

- Conecte el cable de alimentación en la parte posterior del sistema.
- Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du système.
- Netzkabel einstecken auf der Rückseite des Systems.



## 9 Turn on power.

- Encienda la alimentación.
- Mettez en marche.
- System einschalten.



## 10 Adjust temperature with red and blue arrows.

- Ajuste la temperatura con las flechas rojas y azules.
- Ajuster la température avec des flèches rouges et bleues.
- Temperatur anpassen mit roten und blauen Pfeilen.





## System Programming

Programación del sistema / Programmation du système / Systemprogrammierung

### 1 To access programming features:

Turn power off, then, while holding down the black program button, turn power on.

- Para acceder al menú de programación: Apague la alimentación; Luego, mientras mantiene presionado el botón negro, encienda la alimentación.
- Pour accéder aux fonctions de programmation: Éteignez l'appareil. Ensuite, tout en maintenant le bouton noir enfoncé, mettez en marche.
- Abrufen der Programmierfunktionen: Gerät ausschalten. Schwarzen Programmierknopf drücken und gleichzeitig die Station wieder einschalten.



### 2 Scroll through feature menu by pressing the black program button.

- Desplácese por el menú de programación, presionando el botón negro.
- Faites défiler le menu de fonctions en appuyant sur le bouton noir.
- Mit dem schwarzen Programmierknopf durch das Menü blättern.

### 3 To adjust specific feature settings, use red Scroll-Up or blue Scroll-Down keys.

- Para ajustar la configuración de características específicas, use la tecla de desplazamiento hacia arriba roja o la tecla desplazamiento hacia abajo azul.
- Pour ajuster les paramètres spécifiques, utilisez les touches de défilement rouges ou bleues.
- Werte ändern durch die Auf- und Ab-Tasten.



## Programming Codes

Códigos de Programación / Codes de programmation / Programmiercodes.



**Set Password** / Configure la contraseña / Définir le mot de passe / Passwort festlegen



**Incorrect Password** / Contraseña incorrecta / Mot de passe incorrect / falsches Passwort



**Set to °F** / Configure en °F / Réglez sur °F / Einstellen auf °F



**Set to °C** / Configure en °C / Réglez sur °C / Einstellen auf °C

### Programming Codes\*

Códigos de Programación / Codes de programmation / Programmiercodes.



**Change High Temperature Limit**  
/ Cambie el límite de temperatura alta / Changer la limite de haute temperature / der oberen Temperaturgrenze



**Change Low Temperature Limit**  
/ Cambie el límite de temperatura baja / Changer la limite de temperature basse / Ändern der unteren Temperaturgrenze



**Adjust SetBack Timer** / Configure el temporizador de reducción instantánea de temperatura / Ajuster la temporisation d'échec/ Einstellen des Set-Back-Timers.



**Adjust AutoOff Timer** / Ajuste el temporizador de apagado automático / Ajustez la temporisation AutoOff /Einstellen des Auto-Off-Timers



**End Programming** / Finalice la programación / Fin de la programmation / Programmierung beenden

\* Please see manuals for a more detailed list and explanation of program settings / Consulte el manual del equipo para obtener una lista más detallada e instrucciones para ajustes en el programa / S.V.P, veuillez consulter le manuel pour avoir plus d'informations et d'explications sur les différents paramètres du programme/ Weitere detaillierte Informationen und Erläuterungen zur Programmierung sind im Handbuch zu finden.

### Error Codes

Códigos de Error / Codes d'Erreur / Fehlercodes



**Check Handpiece – handpiece or tip is not connected** /Atención/ controle la herramienta - La herramienta o la punta no está conectada / Vérifiez le fer - le fer ou la panne n'est pas connecté. / Handeinheit überprüfen – Lötgriffel oder Lötpatrone ohne Kontakt



**Over-Current Error – tip may be defective** / Error de sobrecorriente – la punta puede estar defectuosa / Erreur de surintensité – la panne peut être défectueuse / Überspannung – Lötpatrone defekt

### Compatibility Chart: Handpieces and Systems

Tabla de compatibilidad: Herramientas y sistemas de potencia / Tableau de compatibilité: fers et systèmes d'alimentation / Kompatibilitätstabelle: Handstücke und Versorgungseinheiten.

|         |            | Handpieces |        |            |       |                          |        |   |
|---------|------------|------------|--------|------------|-------|--------------------------|--------|---|
|         |            | AccuDrive® |        | SensaTemp® |       | SensaTemp with Snap-Vac® |        |   |
|         |            | TD-200     | MT-200 | PS-90      | TT-65 | TJ-70                    | SX-100 |   |
| Systems | AccuDrive  | ADS200     | ✓      | ✓          |       |                          |        |   |
|         | Sensa-Temp | ST25       |        |            | ✓     | ✓                        |        |   |
|         |            | ST35       |        |            | ✓     | ✓                        |        |   |
|         |            | ST125*     |        |            | ✓     | ✓                        | ✓      | ✓ |
|         |            | MBT250*    |        |            | ✓     | ✓                        | ✓      | ✓ |
| Dual    | MBT360*    | ✓          | ✓      | ✓          | ✓     | ✓                        | ✓      |   |

\* Includes Snap-Vac® functionality for hot-air and vacuum handpieces / Incluye funcionalidad Snap-Vac® para herramientas de mano de vacío y aire caliente / Inclut la fonctionnalité Snap-Vac® pour les fers à air chaud ou à aspiration / Inklusive Snap-Vac®-Funktionalität für Heißluft- und Absaughandstücke.

## SensaTemp® Handpieces

Herramientas de mano / Fer / Handstück



PS-90 Universal Soldering Iron  
P/N 6010-0131-P1



TT-65 ThermoTweez® Thermal Tweezer  
P/N 7025-0001-P1



SX100 Sodr-X-Tractor®  
P/N 6010-0106-P1



TJ-70 ThermoJet® Hot-Air Convective Handpiece  
P/N 7023-0002-P1

## Tip Selection

Selección de Puntas / Sélection de la panne / Lötspitzenauswahl

**For optimum thermal performance, select the shortest, thickest tip geometry with the maximum surface contact area, which can safely access the work** / Para un uso térmico óptimo, seleccione la punta más corta y gruesa que pueda acceder a la zona de trabajo de forma segura / Pour obtenir des performances thermiques optimales, sélectionner la panne la plus courte et la plus épaisse avec une surface de contact maximum, garantissant un travail en toute sécurité / Für die optimale Heizleistung bitte die richtige Lötspitzengeometrie mit maximalem Oberflächenkontakt wählen, mit dem Sie das Werkstück noch sicher bearbeiten können.

**Additional tips geometries can be found at [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com)**

/ Se pueden encontrar geometrías de punta adicionales en [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com) / Des géométries de pannes supplémentaires sont disponibles sur [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com) / Weitere Lötspitzengeometrien finden Sie unter [www.paceworldwide.com](http://www.paceworldwide.com)

## SensaTemp® Tips

Puntas de SensaTemp® / Pannes SensaTemp® / Lötspitze SensaTemp®

### SX-100 Sodr-X-Tractor® Tips



Flo-D-Sodr® Tips



Precision Desoldering Tips



Thermo-Drive® Desoldering Tips



Pik-Tips® SMD Removal

### PS-90 Universal Soldering Iron Tips




Soldering Tips



Surface Mount Tips

### TT-65 Tips



ThermoTweez® Tips

### TJ-70 Nozzles



Mini ThermoJet® Nozzles